



MUNICIPALIDAD DE CONCORDIA

ANEXO I DECRETO N° 659/2.023

Planilla Nomencladora Licitación Privada N° 52/2.023

**Provisión de Materiales y Mano de Obras para el
Mejoramiento de Centro de salud/salas de Atención
Primaria – Concordia Entre Ríos**

Publicado en el Boletín Oficial

N° 3.200 del 15/05/2023

ANEXO I

PLANILLA NOMENCLADORA

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P UNIT	TOTAL
1	San Agustín				
1.1	REPARACIONES				
1.1.1	Conexión bacha en ginecología	gl	1.00		
1.2	CAMBIOS				
1.2.1	Placas de yeso t/ Durlock, c/junta tomada, 12,5 con pintura en baño	m2	2.88		
1.2.2	Puertas placas	u.	3.00		
1.2.3	Mesada aluminio en cocina	u.	1.00		
1.2.4	Grifería mesada	u.	1.00		
1.3	COLOCACIÓN				
1.3.1	Cartel de ingreso	u.	1.00		
1.3.2	Revestimiento en mesada	m2	1.26		
2	Nebel				
2.1	REPARACIONES				
2.1.1	Llaves en fisuras de paredes	m.	15.00		
2.1.2	Humedad ginecología	m.	10.00		
2.1.3	Baño personal	u.	1.00		
2.2	CAMBIOS				
2.2.1	Ventana enfermería	u.	1.00		
2.2.2	Puertas placa completa m. aluminio	u.	2.00		
2.2.3	Sifón consultorio ginecología	u.	1.00		
2.2.4	Ubicación de cartel exterior	gl	1.00		
2.3	COLOCACIÓN				
2.3.1	Picaportes	u	8.00		
2.3.2	Rampa de ingreso	m3	1.37		
2.3.3	Cenefa	m.	15.00		
2.3.4	Hoja de puerta placa	u.	1.00		
2.3.5	Barandas en rampa	gl.	1.00		
2.3.6	Ploteado ventana ginecología	m.	2.00		
3	Camba Paso				
3.1	REPARACIONES				
3.1.1	Filtración agua tanque	m2	0.50		
3.2	CAMBIOS				
3.2.1	Puerta placa baño discapacitado	u.	1.00		
3.2.2	Puerta placa baño general	u.	1.00		
3.2.3	Bacha baño general	u.	1.00		
3.2.4	Mingitorio baño general	u.	1.00		
3.2.5	Bacha pediatría	u.	1.00		
3.3	COLOCACION				

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P UNIT	TOTAL
3.3.1	Cartel de ingreso	u.	1.00		
3.3.2	Rejas con malla protectora	u.	6.00		
4	Los Pájaros				
4.1	REPARACIONES				
4.1.1	Vereda frente	m2	2.00		
4.1.2	Humedad aire acondicionado	m2	4.50		
4.2	COLOCACIÓN				
4.2.1	Chapas translúcidas en semicubierto de ingreso	m2	3.00		
4.2.2	Canaletas y bajada de desagües pluviales	m.	10.00		
4.2.3	Cerraduras	u.	3.00		
4.2.4	Rejas de ventanas	u.	4.00		
4.2.5	Cartelería frente	u.	1.00		
4.3	CAMBIOS				
4.3.1	Vidrio ventana	m2	1.65		
5	Villa Adela				
5.1	REPARACIONES				
5.1.1	Llaves en fisuras	m.	15.00		
5.1.2	Perdida de agua en baño	gl	1.00		
5.1.3	Baño odontología	gl	1.00		
5.1.4	Perdida de agua baño personal	gl	1.00		
5.1.5	Estanterías	u.	6.00		
5.2	CAMBIOS				
5.2.1	Vidrio ventana odontología	m2	1.65		
5.3	COLOCACIÓN				
5.3.1	Placas antihumedad	m2	12.39		
5.3.2	Durlock en sala de entrada	m2	18.00		
6	Villa Zorraquin				
6.1	REPARACIONES				
6.1.1	Llaves en rajaduras	m.	20.00		
6.1.2	Pérdida de agua bacha consultorio	gl	1.00		
6.1.3	Mueble bajo mesada	gl	1.00		
6.2	CAMBIOS				
6.2.1	Tapa inodoro baño general	u.	1.00		
6.2.2	Mochila baño general	u.	1.00		
6.2.3	Canilla baño general	u.	2.00		
6.2.4	Canilla bacha odontología	u.	1.00		
6.2.5	Canilla enfermería	u.	1.00		
6.3	COLOCACION				
6.3.1	Rejas baño general	u.	4.00		
6.3.2	Cartel de ingreso	u.	1.00		

ÍTEM	DESIGNACIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	P UNIT	TOTAL
7	Materiales para Mantenimiento de los Centros de Salud restantes	gl	1.00		
IMPORTE TOTAL					